Elektro Beispiel GmbH

Elektro Beispiel GmbH · Musterstraße 1 · 92224 Amberg · 09621 000000

Bautagesbericht

Bautagebuch

BAUVORHABEN	DATUM	WETTER	VERFASSER
Kita Sonnenschein	27.10.2026	bewölkt 8 °C	–

ARBEITSKRÄFTE

Firma / Gewerk	Anzahl
Eigener Betrieb (Verfasser)	3
Trockenbau Fischer	4
Heizung Schön	2

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

- Unterverteilung im Erdgeschoss gesetzt.
- Leitungen im 1. Obergeschoss gezogen.

LIEFERUNGEN

- Kabelrollen und zwei Verteiler vom Großhandel, ca. 10:00 Uhr.

BEHINDERUNGEN, MÄNGEL, BEDENKEN

- Im 1. Obergeschoss fehlen die Durchbrüche für die Kabeltrasse; dort konnten die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.

ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

- Bauleiter Kraus ordnet an, die Steckdosen im Gruppenraum 5 cm höher zu setzen.

BESUCHE UND ABNAHMEN

- Begehung mit dem Architekten am Nachmittag.

Unterschrift Bauleitung

Gesehen Auftraggeber

Rückfragen vor der Freigabe

- Wer hat den Bericht verfasst, und wie heißt Ihre Firma (Name für Verfasser und Arbeitskräfte)?
- Wurde die Behinderung durch die fehlenden Durchbrüche im 1. OG schriftlich beim Bauleiter oder Auftraggeber angezeigt, und welches Gewerk ist dafür zuständig?
- Ist die Änderung der Steckdosenhöhe im Gruppenraum eine Mehrleistung (Nachtrag), und gibt es dazu eine schriftliche Anordnung? Bezieht sich die Änderung auf bereits gesetzte Dosen?
- Gab es bei der Begehung mit dem Architekten Ergebnisse oder Anordnungen, die in den Bericht gehören?

Entwurf aus Sprachnachricht/Notiz erstellt mit flowsulting · Erkennung durch KI (Claude (Abo, nur Probelauf)), Prüfregeln im Programm · erst nach Ihrer Freigabe gültig.